

Wichtige Meldung zu Burley-Fahrradanhängern mit schwarzer Kunststoffdeichselaufnahme mit integriertem Radabweiser aus den Baujahren 2009 - 2015

Sehr geehrter Burley-Kunde,

laut unseren Unterlagen haben Sie mindestens eins der folgenden Burley-Fahrradanhänger-Modelle gekauft:

Modell	Baujahre	Seriennummern beginnend mit
Cub	2013-2015	K943
Rental Cub	2014-2015	K943
D'Lite und D'Lite ST	2009-2015	D948 und K948
Encore	2013-2015	K942
Solo	2009-2015	D939, K939 & KK939

Wir schicken Ihnen diesen Brief, um Ihnen wichtige Informationen zu diesen Produkten mitzuteilen. Wenn die Deichsel nicht korrekt in die Deichselaufnahme am Anhänger gesteckt wird, kann sich der Anhänger vom ziehenden Fahrrad lösen und so zu einem Unfall und evtl. zu Verletzungen führen.

Ob Sie einen dieser Anhänger haben, erkennen Sie daran, ob die Seriennummer Ihres Anhängers mit einer der Zeichenfolgen beginnt, die in der obigen Tabelle aufgeführt sind. Ihre Seriennummer finden Sie auf einem Etikett am linken inneren Rahmenrohr im Gepäckraum hinter dem Kindersitz.

Burley Design und MERIDA & CENTURION Germany GmbH (Burleys Vertriebspartner in Deutschland und Österreich) führen im Einklang mit der General Product Safety Directive (= Richtlinie über die allgemeine Produktsicherheit) freiwillig ein Sicherheits-Upgrade-Programm für die oben genannten Fahrradanhängermodele durch. Dieses Sicherheits-Upgrade-Programm zeichnet sich durch folgende Punkte aus:

- Burley möchte sicherstellen, dass alle Kunden wissen, wie die Deichsel korrekt an der Deichselaufnahme am Anhänger angebracht wird, um Verletzungen der Insassen vorzubeugen. Eine detaillierte Anleitung dazu findet sich sowohl in der Begleitdokumentation jedes Anhängers als auch im folgenden Video: **www.burley.com/TowBarInstall**.
- MERIDA & CENTURION gibt kostenlos Sicherheits-Upgrade-Kits aus, die einen Sicherheitsriemen enthalten, der an allen oben genannten Modellen angebracht werden sollte. Der Sicherheitsriemen fungiert für den Fall, dass die Deichsel nicht sachgemäß in die Deichselaufnahme eingeführt wurde, als Notfallverbindung zwischen Anhänger und Deichsel. Jedes Kit enthält außerdem die nötigen Werkzeuge für die Installation, die nur wenige Minuten dauert. Bitte besuchen Sie umgehend die Webseite **www.Burley.com/SafetyUpgrade**, um Ihr Sicherheits-Upgrade-Kit zu bestellen. Eine Installationsanleitung ist in jedem Kit enthalten. Zusätzlich steht unter **www.Burley.com/SafetyStrapVideo** eine Video-Installationsanleitung zur Verfügung.
- Wer eines der oben genannten Anhängermodelle besitzt, sollte umgehend prüfen, ob die Deichsel wie in der Installationsanleitung gefordert angebracht wurde. Im Detail bedeutet das:
 - Die Deichsel muss vollständig durch die Deichselaufnahme geführt werden, bis die Sicherheitsarretierung einrastet.
 - Der Sicherungsbolzen muss durch die Löcher in der Aufnahme und in der Deichsel gesteckt werden.
 - An der Kunststoffdeichselaufnahme dürfen keine Beschädigungen wie Risse, Abnutzungen, Brüche oder Verfärbungen zu sehen sein (die evtl. von einer unsachgemäßen Deichselanbringung stammen).
- Wenn die Deichsel nicht korrekt angebracht ist oder die Deichselaufnahme irgendwelche Beschädigungen aufweist, sollten Sie Ihren Anhänger vorerst nicht benutzen und von Merida & Centurion Germany eine neue Deichselaufnahme zusammen mit Ihrem Sicherheits-Upgrade-Kit bestellen.
- Wenn die Deichsel korrekt angebracht wurde und die Deichselaufnahme keine Beschädigungen aufweist, können Sie Ihren Anhänger wie gewohnt benutzen. Sie sollten jedoch den Sicherheitsriemen anbringen, sobald Sie das Sicherheits-Upgrade-Kit erhalten.

Wir von Burley und MERIDA & CENTURION bedanken uns für Ihre Geduld und Ihr Verständnis und möchten Ihnen noch einmal versichern, dass Sicherheit bei uns stets an erster Stelle steht. Sollten Sie noch Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte über unsere Website oder rufen Sie uns unter +49 (0) 7159 94 59-600 an. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

Mit freundlichen Grüßen

MERIDA & CENTURION Germany GmbH und Burley Design

Wichtiger Sicherheitshinweis

Burley-Anhängemodelle D'Lite, Solo, Encore, Cub und Rental Cub mit Baujahr zwischen 2009 und 2015

WARUM SIE DIESES SCHREIBEN ERHALTEN:

Burley Design LLC führt gemeinsam mit MERIDA & CENTURION Germany GmbH ein freiwilliges Sicherheits-Upgrade-Programm für die oben genannten Fahrradanhänger durch. Laut unseren Unterlagen haben Sie vermutlich einen dieser Anhänger gekauft.

Eine unsachgemäß angebrachte Deichsel kann sich vom Anhänger lösen und so zu einer Unfallgefahr für die Insassen werden.

Betroffen sind Anhänger mit schwarzer Kunststoffdeichselaufnahme mit integriertem Radabweiser.



2013-2015 D'Lite



2010-2012 D'Lite



2009 D'Lite ST



2013-2015 Solo



2010-2012 Solo



2009 Solo ST



2013-2015 Cub



2013-2015 Encore



2014-2015 Rental Cub



Schwarze Kunststoffdeichselaufnahme mit integriertem Radabweiser

WAS SIE TUN SOLLTEN:

Sie können unter www.Burley.com/SafetyUpgrade kostenlos ein Sicherheits-Upgrade-Kit bestellen. Dieses Kit enthält einen Sicherheitsriemen, der für den Fall, dass die Deichsel nicht korrekt mit dem Sicherungsbolzen in der Aufnahme gesichert wurde, als Notfallverbindung zwischen Anhänger und Deichsel fungiert. Ihr Sicherheits-Upgrade-Kit können Sie übers Internet oder telefonisch bestellen: unter www.burley.com/SafetyUpgrade oder unter 07159 9459-600. Wir bedanken uns für Ihre Zusammenarbeit und Ihr Verständnis.

Wenn Sie noch Fragen haben, rufen Sie bitte bei MERIDA & CENTURION Germany GmbH unter +49 (0) 7159 9459-600 an oder besuchen Sie die folgende Website: www.burley.com/SafetyUpgrade